

---

## OBSAH

### Oznamovací část

Vzduchojemy silničních vozidel a dozor nad bezpečností práce

Technické prohlídky traktorů - instrukce

Technické prohlídky motocyklů, kontrolní úkon č. 621, brzdová světla - činnost, instrukce

Nové označování plášťů pneumatik značky BARUM pro autobusy, nákladní automobily a jejich přípojná vozidla

Schválení přístrojů a zařízení pro provádění technických prohlídek vozidel ve stanicích technické kontroly a měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí

---

## ČÁST OZNAMOVACÍ

---

### TECHNICKÉ PROHLÍDKY MOTOCYKLŮ, KONTROLNÍ ÚKON Č. 621, BRZDOVÁ SVĚTLA - ČINNOST, INSTRUKCE

Dvoukolová silniční vozidla (motocykly kategorie  $L_1$  a  $L_2$ ) musí být vybavena dvěma nezávislými provozními brzdovými soustavami. U motocyklů kategorie  $L_3$  a přípojných vozidel za ně, uvedených do provozu počínaje dnem 1. 7. 1984, se dále požaduje, aby brzdové světlo bylo ovládáno oběma těmito brzdovými soustavami (§ 17 odst. 1 a § 47 odst. 4 vyhlášky č. 41/1985 Sb., § 29 odst. 1 a § 60 odst. 5 vyhlášky č. 102/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích). Podmínka pro takovéto ovládání brzdového světla je obsažena i v podmínce č. 1 kontrolního úkonu STK č. 621 přílohy č. 1 vyhlášky 103/1995 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel, ale jen v obecném vyjádření.

Z důvodu jednoznačnosti výkladu se podmínka č. 1 kontrolního úkonu č. 621 doplňuje takto: „Ovládním brz-

dového světla dvěma provozními brzdovými soustavami a odpovídající funkcí tohoto světla musí být vybaveny motocykly kategorie  $L_3$ , uvedené do provozu po 1. 7. 1985. Odpovídajícím způsobem musí být zapojena i případně na motocykl namontovaná zásuvka pro přípojně vozidlo. U motocyklů uvedených do provozu před tímto datem se plnění podmínky vyžaduje jen tehdy, je-li příslušné ovládací zařízení brzdového světla součástí původní konstrukce vozidla a bylo s ním schváleno.“

Nesplnění výše uvedené podmínky se hodnotí závadou ke kontrolnímu úkonu č. 621, uváděnou pod č. 2 - zapojení nebo funkce brzdových světel neodpovídá předpisu (C).

V Praze dne 23. června 1999

Ředitel  
odboru silniční dopravy:  
Ing. Pavel Tunkl v.r.

(Vyřizuje: Ing. Kolrus, č.j. 24 886/99 - 0110)