

VĚSTNÍK DOPRAVY

15-16-17

18. SRPNA 2004

VDÁVANÝ MINISTERSTVEM DOPRAVY ČR

CENA 30,— Kč

OBSAH

Oznamovací část

Instrukce pro SME č. 1/2004 a STK č. 2/2004 měření emisí a technická prohlídka vozidla dočasně vyřazeného z registru vozidel

Instrukce pro STK č. 3/2004 evidenční kontroly vozidel kategorie S_s - Samojízdných pracovních strojů

Instrukce pro STK č. 4/2004 k zajišťování metrologického pořádku v STK

Informace pro STK boční ochranná zařízení vozidel - posuzování a hodnocení

Schválení změny Technických podmínek dodacích

Vzorové listy lepených izolovaných styků kolejnic

Schválení Technických podmínek dodacích

Vyhlášení platnosti Technických podmínek

ČÁST OZNAMOVACÍ

INFORMACE PRO STK BOČNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ VOZIDEL - POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Homologační předpis EHK č. 73 - „Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů, přívěsů a návěsů z hlediska jejich boční ochrany“, a směrnice č. 89/297/ES, stanoví případy, ve kterých vozidla **nemusí být vybavena bočním ochranným zařízením**. Podle těchto předpisů se jedná i o vozidla, která **jsou navržena a konstruována pro zvláštní účely, u nichž není z praktických důvodů možné takovou boční ochranu umístit**. Upozorňujeme proto, že v takových případech je třeba aplikovat při hodnocení vo-

zidla plné znění kontrolního úkonu č. 506 - „Zařízení proti vklínění malých vozidel“, tj. včetně jeho poznámky, ve které je stanoveno, že „**ustanovení odstavců (kontrolního úkonu č. 506) neplatí pro vozidla schválená před 1. 7. 1972 a dále mj. pro vozidla, jejichž účel použití je neslučitelný s použitím ochranných zařízení**“. To se týká např. **nákladních automobilů sklápěčkových** v provedení 3stranný sklápěč kategorie N2G nebo N3G. Skutečnost, že na takovém vozidle ochranné zařízení chybí, se jako závada **nehodnotí**.

V Praze dne 21. června 2004

Ředitel
odboru schvalování vozidel a předpisů:
Ing. Josef Pokorný v.r.

(Vyřizuje: Ing. Skála, č.j. 26/2004 - 150 - STK3/5)