

## **Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR**

### **5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami**

- 5.3.1.1.1 Velké bezpečnostní značky - označení: neúplné, neodpovídá rozměr
- 5.3.1.1.1\* Velké bezpečnostní značky - označení: poškozené
- 5.3.1.1.6 Velké bezpečnostní značky – upevnění pomocí sklopných panelů: poškozené
- 5.3.1.1.6\* Velké bezpečnostní značky – upevnění pomocí sklopných panelů: nefunkční

### **5.3.2 Označování oranžovými tabulkami**

- 5.3.2.1.1 Označování oranžovými tabulkami: poškozené,
- 5.3.2.1.8 Označování oranžovými tabulkami: zakrytí neúplné
- 5.3.2.1.1 Označování oranžovými tabulkami: tabulky neodpovídají svým rozměrem,

#### **5.3.2.2 Specifikace oranžových tabulek**

- 5.3.2.2.1 Specifikace oranžových tabulek: neodpovídá předepsaný rozměr
- 5.3.2.2.5 Specifikace oranžových tabulek – upevnění pomocí sklopných panelů: nefunkční

### **Nesnímatelné cisterny**

#### **6.8.2.4 Inspekce a zkoušky**

- 6.8.2.4.2 Inspekce a zkoušky: chybí periodická inspekce
- 6.8.2.4.3 Inspekce a zkoušky: chybí zkouška těsnosti (meziperiodická inspekce)
- 6.8.2.4.5. Inspekce a zkoušky: nedoložena inspekční zpráva (certifikát)

#### **6.8.2.5 Značení**

- 6.8.2.5.1\* Značení (kovový štítek): neúplné,
- 6.8.2.5.1 Značení: poškozené
- 6.8.2.5.2 Značení: neúplné
- 6.8.2.5.2\* Značení: poškozené

#### **8.1.4 Hasicí přístroje**

- 8.1.4.1 Hasicí přístroje: počet a nesprávná kombinace hmotnosti
- 8.1.4.2 Hasicí přístroje: neschválené provedení
- 8.1.4.3 Hasicí přístroje: neplní požadavky EN
- 8.1.4.4 Hasicí přístroje: prošlá platnost periodické kontroly
- 8.1.4.5 Hasicí přístroje: umístění

#### **8.1.5 Další výbava**

- 8.1.5 Další výbava: neúplná

### **Požadované a předepsané doklady**

- 9.1.1.2 Definice: v TP vozidla není uveden typ vozidla dle ADR

## **Obecné požadavky na konstrukci vozidel EX/II, EX/III, FL, OX a AT**

### **9.2.2 ELEKTRICKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

#### **9.2.2.2 Elektrické vedení**

9.2.2.2.2 Elektrické vedení: poškozená ochrana

#### **9.2.2.3 Odpojovač akumulátorů**

9.2.2.3.1 Odpojovač akumulátorů: chybí

9.2.2.3.2 Odpojovač akumulátorů: chybí zdvojené ovládání

9.2.2.3.2\* Odpojovač akumulátorů: chybí označení

9.2.2.3.2\*\* Odpojovač akumulátorů: nefunkční

9.2.2.3.3 Odpojovač akumulátorů: neodpovídá požadavku ADR

9.2.2.3.4 Odpojovač akumulátorů: poškozené konektory odpojovače

#### **9.2.2.4 Akumulátory**

9.2.2.4 Akumulátory: nevhodné umístění

9.2.2.4\* Akumulátory: poškozená izolace svorek

9.2.2.4\*\* Akumulátory: poškozená izolace víka

#### **9.2.2.5 Příslušenství pod stálým napětím**

9.2.2.5.2 Příslušenství pod stálým napětím: nefunkční ochrana

#### **9.2.6.2 Části elektrické instalace umístěné za kabinou řidiče**

9.2.2.6.1 Elektrické vedení za kabinou řidiče: poškozená ochrana

9.2.2.6.2 Osvětlení: neschválená žárovka

9.2.2.6.3 Elektrické spojení: poškozené spojení

9.2.2.6.3\* Elektrické spojení: spojení neodpovídá ochraně dle IP 54

#### **9.2.3 Brzdový systém**

9.2.3.1 Brzdový systém – ABS: chybí

9.2.3.1\* Brzdový systém – ABS: poškozený

9.2.3.1\*\* Brzdový systém – zpomalovací systém: poškozený

9.2.3.1\*\*\* Brzdový systém – zpomalovací systém: poškozený

#### **9.2.4 Prevence Požáru**

##### **9.2.4.2 Kabina vozidla**

9.2.4.2 Kabina vozidla: chybí ochranný štít

9.2.4.2\* Kabina vozidla: neschválená bezpečnostní skla

9.2.4.2\*\* Kabina vozidla: umístění ochranného štítu neodpovídá předpisu

##### **9.2.4.3 Palivové nádrže**

9.2.4.3 Palivové nádrže: chybí pojistka proti prošlenutí plamene

9.2.4.3\* Palivové nádrže: chybí hermetický uzávěr plnicího otvoru

#### **9.2.4.4 Motor**

9.2.4.4 Motor: chybí tepelná izolace motoru

#### **9.2.4.5 Výfukový systém**

9.2.4.5 Výfukový systém: chybí tepelný štít

#### **9.2.4.6 Zpomalovací brzdový systém**

9.2.4.6 Zpomalovací brzdový systém: chybí ochranný tepelný štít

9.2.4.6\* Zpomalovací brzdový systém: poškozený ochranný štít

#### **9.2.4.7.1 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním**

9.2.4.7.1 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: neodpovídá požadavkům předpisu EHK č. 122

9.2.4.7.2 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: chybí tepelná ochrana

9.2.4.7.3 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: nefunkční vypínání

#### **9.2.5 Omezovač rychlosti**

9.2.5 Omezovač rychlosti: chybí

### **Dodatečné požadavky na konstrukci vozidel EX/II nebo EX/III**

#### **9.3.3 Vozidlo EX/II**

##### **9.3.3 Plachta, kabina, ložný prostor**

9.3.3 Vozidla EX/II - plachta: neschváleného provedení

9.3.3\* Vozidla EX/II - plachta: uvolněná

9.3.3\*\* Vozidla EX/II - plachta: nepokrývá celou ložnou plochu

9.3.3\*\*\* Vozidla EX/II - kabina/ložný prostor: poškozená oddělovací stěna

9.3.3\*\*\*\* Vozidla EX/II - ložný prostor: chybí uzamykání

#### **9.3.4 Vozidlo EX/III**

##### **9.3.4.1 Kabina/ložný prostor**

9.3.4.1 Vozidla EX/III - kabina/ložný prostor: poškozená oddělovací stěna

9.3.4.1\* Vozidla EX/III - ložný prostor: poškozená nástavby

9.3.4.1\*\* Vozidla EX/III - ložný prostor: chybí uzamykání

##### **9.3.4.2 Nástavba**

9.3.4.2 Vozidla EX/III - nástavba: použité materiály neodpovídají EN

#### **9.3.5 Motor a ložný prostor**

9.3.5 Motor a ložný prostor: tepelná izolace neodpovídá předpisu

#### **9.3.6 Vnější zdroje tepla a ložný prostor**

9.3.6 Vnější zdroje tepla a ložný prostor: tepelná izolace neodpovídá předpisu

#### **9.3.7 Elektrické příslušenství**

9.3.7.2 Elektrické příslušenství EX/II: chybí zakrytí

9.3.7.2\* Elektrické příslušenství EX/II: zakrytí je poškozené

- 9.3.7.2\*\* Elektrické příslušenství EX/II: el. Instalace neodpovídá IP 65
- 9.3.7.3 Elektrické příslušenství EX/III: el. Instalace neodpovídá IP 65, resp. IP 54

#### **Dodatečné požadavky na vozidla určená pro přepravu látek při řízení teplotě**

##### **9.6.1 vozidla určená pro přepravu látek při řízené teplotě**

- 9.6.1 (c) vozidla pro přepravu látek při řízené teplotě: přístroj pro zjištění teploty v loženém prostoru z kabiny řidiče chybí
- 9.6.1 (c)\* vozidla pro přepravu látek při řízené teplotě: přístroj pro zjištění teploty v loženém prostoru z kabiny řidiče poškozený nebo není funkční

#### **Dodatečné požadavky na cisternová vozidla FL, OX a AT**

##### **9.7.4 Uzemnění vozidel FL**

- 9.7.4 Uzemnění vozidel FL: chybí uzemňovací kolík

##### **9.7.6 Ochrana proti nárazu zezadu**

- 9.7.6 Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: chybí
- 9.7.6\* Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: poškozená
- 9.7.6\*\* Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: neodpovídá předpisu

##### **9.7.8 Elektrické příslušenství vozidel FL**

- 9.7.8.2 Elektrické příslušenství vozidel FL: neplní požadavky normy IEC 60079

#### **Dodatečné bezpečnostní požadavky na vozidla EX/III**

##### **9.7.9 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru, ochrana nákladu proti požáru pneumatik**

- 9.7.9.1 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – chybí
- 9.7.9.1\* automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – poškozený
- 9.7.9.2 ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – chybí
- 9.7.9.2\* ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – poškozená

#### **Dodatečné požadavky na vozidla MEMU**

##### **9.8.3 Uzemnění vozidel MEMU**

- 9.8.3 Uzemnění vozidel MEMU: chybí uzemňovací kolík

##### **9.8.5 Ochrana proti nárazu zezadu**

- 9.8.5 Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: chybí
- 9.8.5\* Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: poškozená
- 9.8.5\*\* Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: neodpovídá předpisu

##### **9.8.7 Dodatečné bezpečnostní požadavky**

##### **9.8.7 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru**

- 9.8.7.1 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – chybí
- 9.8.7.1\* automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – poškozený
- 9.8.7.2 ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – chybí
- 9.8.7.2\* ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – poškozená

**9.8.8**            **Dodatečné další bezpečnostní požadavky**

9.8.8            Nabíjejí výstroj a zvláštní komory: chybí zámky

9.8.8\*          Nabíjejí výstroj a zvláštní komory: poškozené zámky